



立山カルデラ

鳶山崩壊地

有峰ダム

真川

湯川

「安政大地震常願寺川出水図」の
被害区域を現在の地形図で再現した想像図

3月10日 被害区域

4月16日 被害区域

あしくらじ
芦峯寺

いわくらじ
岩峯寺

上滝

立山町

早月川

西大森

大場

いたち川

水橋

上市川

舟橋村

白岩川

富山市

富山城

常願寺川

神通川